

FILTERGUIDE

- A: Beskytter mod organiske gasser og dampe fra stoffer med kogepunkt >65°C.
- AX: Beskytter mod organiske gasser og dampe fra stoffer med kogepunkt ≤65°C.
- B: Beskytter mod uorganiske gasser og dampe.
- E: Beskytter mod sure gasser og dampe.
- K: Beskytter mod ammoniak og visse aminer.
- P: Beskytter mod faste partikler/støv, røg og aerosoler, samt virus og bakterier.

Denne oversigt er ment som en hjælp til valg af filter baseret på formål og fare¹.

VIGTIGT: Før filteret vælges, bedes brugerne bestemme farekoncentrationen ved hjælp af sikkerhedsdatabladet.

BRANCHE	ANVENDELSE	FARE	FILTERTYPE (TM3)		CLEANSPEACEFILTER
Byggeri	Skære- og slibearbejde: Beton, cement, sten, murværk	Krystallinsk silika og beton, sten, gipsstøv	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Ved isolering: Glas- og mineralfiber	Partikler og fibre	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Sprøjttemaling og lakering: Smudsafvisende lakering, lak og syntetisk lak, vandopløselig maling og opløsningsmiddelbaseret maling, blegemidler, tjære, latexmaling, lakfjerner og træimprægneringsmidler	Partikler og dampe	●○	A1 P & A2 P	CST1008 / 306080
Metalarbejde	Skære-, slibe- og borearbejde i metal (med udluftning)	Metal- eller ruststøv (koncentrationsafhængigt)	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Lodning (uden loddepasta)	Røgparkikler	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Lodning (med loddepasta)	Gasser og ammoniak	●○●○	ABEK1 P	CST1006 / 306050
	MIG-, TIG- og STICK-svejsning: Aluminium (med ventilation)	Aluminiumoxid, røg, ozon	●○●○	ABE1 P	CST1027 / 304910
	MIG-, TIG- og STICK-svejsning: Stål, rustfrit stål og galvaniseret stål	Metalstøv, metaloxidrøg, ozon	●○●○	ABE1 P	CST1027 / 304910
Malearbejde	Slibning: Maling, lak og korrosionshæmmende maling (inkl. krom)	Små malingspartikler	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Sprøjttemaling og lakering: Smudsafvisende lakering, lak og syntetisk lak, vandopløselig maling og opløsningsmiddelbaseret maling, blegemidler, tjære, latexmaling, lakfjerner og træimprægneringsmidler	Partikler og dampe	●○	A1 P & A2 P	CST1008 / 306080
	Sprøjttemaling og maling: Mugbeskyttelse	Organiske dampe og tåger	●○	A1 P & A2 P	CST1008 / 306080
	Sprøjttemaling og lakering: isocyanater	Dampe fra opløsningsmidler og malingspartikler (koncentrationsafhængige)		Lufttilførsel	Ikke relevant
	Pulvermaling	Små malingspartikler	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
Træarbejde	Slibning og afrensning: Maling, polyesterharpiks, lak og klæbemiddel (inkl. krombaserede midler)	Små malingspartikler	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Fjernelse med opløsningsmidler: Maling, harpiks, klæbemidler	Damp fra opløsningsmidler	●○	A1 P & A2 P	CST1008 / 306080
	Flammerensning: Maling og klæbemidler	Gasser, dampe, røg, småpartikler	●○●○	ABE1 P	CST1027 / 304910
	Skære-, høvle- og borearbejde: Træ (inkl. bøg og eg)	Støvparkikler fra træ	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Klæbning: opløsningsmiddelbaserede midler (inkl. polyester eller epoxyharpiksspray)	Limtåger og dampe fra opløsningsmidler (koncentrationsafhængige)	●○	A1 P & A2 P	CST1008 / 306080
Glasfiber	Forberedelse og oplægning: Epoxy- og polyesterharpiks, amin- og anhydridhærdter; glasfiber, harpiksstøv og styrendamp	Metyletylketonperoxid (MEKP), styrendamp	●○	A1 P & A2 P	CST1008 / 306080
	Forberedelse og sprøjtning af glasfiberforme	Organiske dampe og tåger	●○	A1 P & A2 P	CST1008 / 306080
Vedligeholdelse og rengøring	Desinficering og rengøring: UKENDT AFFALD	Organiske dampe, tåger, støv	●○●○	ABEK1 P	CST1006 / 306050
	Desinficering og rengøring: Syreholdige midler	Syrer	●○●○	ABE1 P	CST1027 / 304910
	Desinficering og rengøring: Aldehydholdige midler	Organiske dampe, uorganiske dampe, formaldehyd, tåger, støv	●○●○	ABE1 P	CST1027 / 304910
	Desinficering og rengøring: Mug	Organiske dampe og tåger	●○	A1 P & A2 P	CST1008 / 306080
Sundhed og laboratorier	Indsamling og håndtering: Biologisk materiale	Partikler eller tåge	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Desinficering og rengøring: Syrer, aldehyder og præservering	Organiske dampe, uorganiske dampe, formaldehyd, tåger, støv eller syrer	●○●○	ABE1 P & AX P	CST1027 / 304910
Landbrug	Rengøring: Dyrebåse og fodersystemer (siloe)	Støvparkikler	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Håndtering og sprøjtning: Skadedyrsmidler, svampe-midler, ukrudtsmidler eller organiske dampe	Damp, tåge og støv	●○●○	ABEK1 P	CST1006 / 306050
	Håndtering: Flydende gødning og landbrugskemikalier	Organiske gasser og dampe fra opløsningsmidler med kogepunkt ≤ 65°C	●○●○	ABEK1 P & AX P	CST1006 / 306050
Håndtering og transport	Svovldioxid	Svovldioxid	●○●○	ABE1 P	CST1027 / 304910
	Saltsyre	Saltsyre	●○●○	ABE1 P	CST1027 / 304910
	Flydende gødning	Flydende gødning	●○●○	ABEK1 P	CST1006 / 306050
	Ammoniak	Ammoniak	●○●○	ABEK1 P	CST1006 / 306050
	Bakterier og sporer	Bakterier og sporer	○	P	CST1005 / 304930 / CSW3002
	Formaldehyd	Formaldehyd	●○	AX P	CST1008 / 306080
	Opbevaring og transport af FARLIGT gods	Opbevaring og transport af FARLIGT gods	●○●○	ABEK1 P	CST1006 / 306050
	Afgasning - AX	Methylbromid	●○	AX P	CST1008 / 306080
	Byggematerialer	Formaldehyd	●○	AX P	CST1008 / 306080

¹ ITOOLS & CleanSpace påtager sig ikke noget ansvar for forkert valg af åndedrætsværn. Dette diagram er kun en oversigt. Det er ment som en hjælp til at vælge det bedst egnede filter til bestemte formål. Det bør ikke bruges være det eneste udgangspunkt for valg af maske/filterkombination. Denne oversigt frigør ikke brugeren fra forpligtelsen til at overholde nationale regler og love om anvendelse og kan ikke stå i stedet for overholdelse og forståelse af brugervejledningen for produkterne. For at vælge det rette åndedrætsværn til dit formål bedes du henvende dig til en sikkerhedsspecialist.

VIGTIGT! Filtrerende åndedrætsværn bør ikke anvendes i dårligt ventilerede områder eller lukkede rum såsom beholdere, små rum, tunneler eller kar. CleanSpace åndedrætsværn bør ikke anvendes i miljøer med lavt eller forhøjet iltindhold eller i brandfarlige eller eksplosive miljøer.